



Hitzkugelsonden

0635.1549, 0635.1049
und 0628.0035

Vielen Dank für das Vertrauen in die
Strömungssonden von **Testo**.



Bitte beachten Sie, dass die Hitzkugel
bei seitlicher Krafteinwirkung oder bei
Schlägen leicht abbricht.

Im Schadensfall wenden Sie sich
an eine autorisierte Service-Stelle
oder an den **Testo-**
Kundendienst.

testo AG

Kolumban-Kayser-Str. 17, D-79853 Lenzkirch

Klima-Hotline (0 76 53) 6 81 - 610

E-Mail: klimahotline@testo.de

Internationale Servicestellen unter:

<http://www.testo.com>



Hot bulb probes

0635.1549, 0635.1049
and 0628.0035

Thank you for your confidence in **Testo's** velocity probes.



Please note that the hot bulb breaks easily if subjected to impact or force from the side.

If damaged, please contact your nearest authorised **Testo** customer service point.

International service points:

<http://www.testo.com>